

2021年2月27日

各位

ENEOS株式会社
株式会社東山

京都府京都市山科区のガソリンスタンドにおけるレギュラーガソリンが混入した
軽油の販売について

ENEOS株式会社大阪第2支店（支店長：浜田 国揮）管下の特約店 株式会社東山（代表取締役社長：西村 隆一郎）が運営しておりますENEOSマークのガソリンスタンド「山科SS」（以下「SS」、所在地：京都府京都市山科区御陵大津畑町20）において販売した軽油にレギュラーガソリンが混入していたことが判明いたしました。

本事態の発生により、お客様には大変ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳なく、ここに謹んでお詫び申し上げます。

軽油にレギュラーガソリンが混入した原因については、現在調査中ですが、関係官庁のご指導、ご協力の下、ご購入されたお客様にご連絡し、品質に異常がある軽油を回収すべく、最善の努力を行っております。

つきましては、2月17日（水）7：30～2月25日（木）17：09の間にSSにて軽油を給油されたお客様は、給油した際の伝票（レシート）をお手元にご用意頂き、早急に下記の連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

今後は、関係官庁の指導を仰ぎながら対応に全力を尽くしていくとともに、このようなことが二度と起きないように万全な対策を講じて参る所存です。

お客様の信頼を損ねましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます。

<お客様連絡先> 株式会社東山（担当：森本、高田）
075-574-7746
受付時間 9：00～19：00

以上

<プレスリリースに関するお問い合わせ先>

ENEOS株式会社大阪第2支店総務グループ（担当：梶原）：06-4301-7504
ENEOS株式会社広報部広報グループ：03-6257-7150
株式会社東山（担当：森本）：075-574-7746