

## 弊社系列給油所におけるベンゼンの検出について

1. 今般、弊社(本社:東京都港区虎ノ門二丁目、社長:松下功夫)系列の給油所「JOMO児島小川ステーション(所在地:岡山県倉敷市児島小川町3677-6、運営:岸本小川石油販売有限会社)において、敷地内の土壌・地下水の汚染状況を自主調査したところ、岡山県条例が定める基準値を上回るベンゼンが検出されましたので、弊社は「岡山県環境への負荷低減に関する条例」第65条1項に基づき、昨5月10日に「土壌又は地下水の汚染に係る届出書」を倉敷市に提出しました。
2. 弊社では、上記の自主調査に併せて、地下タンクおよび油配管の気密検査を実施しましたが、現在使用している設備に異常はありませんでした。
3. 汚染の原因につきましては、過去に埋設油配管の不具合により油が漏洩したことがあり、その改修時に行った油含有土壌の撤去が不十分であった可能性が高いと推定しております。
4. 自主調査の結果は次のとおりです。

汚染物質	調査対象	基準値超過地点数 (調査地点総数)	基準値超過測定値	基準値
ベンゼン	土壌	4(15)	0.025~0.43mg/L	0.01mg/L
	地下水	6(15)	0.012~0.53mg/L	

5. 弊社といたしましては、今後、行政当局の指示を仰ぎながら適切な対策を講じてまいる所存です。

以上