

弊社系列給油所跡地におけるベンゼンの検出について

1. 今般、弊社(社長:松下功夫)系列給油所(注)の跡地(所在地:岡山県岡山市北区下伊福2-6-28)において、敷地内の土壌・地下水の汚染状況を自主調査したところ、地下水から岡山県が定める基準値を上回るベンゼンが検出されましたので、弊社は、「岡山県環境への負荷低減に関する条例」第65条1項に基づき、昨6月29日に「土壌又は地下水の汚染に係る届出書」を岡山市に提出しました。
(注) 本年5月7日に廃止された「JOMOアヴェニュー高柳ステーション」。
2. 汚染の原因につきましては、過去に灯油計量機または配管から漏洩した灯油が地下水へ浸透した可能性が高いと推定しております。
3. 自主調査の結果は次のとおりです。

汚染物質	調査対象	基準値超過地点数 (調査地点総数)	基準値超過測定値	基準値
ベンゼン	地下水	1(9)	0.085mg/L	0.01mg/L

※調査地点数は、深さ方向の調査など同一地点で実施した複数の調査を含みます。

4. 弊社といたしましては、今後、行政当局の指示を仰ぎながら適切な対策を講じてまいり所存です。

以上