

ガソリンスタンドの土壌・地下水の自主調査結果について

記者各位

JX日鉱日石エネルギー株式会社東京支店(支店長:新堀 直樹)管下のガソリンスタンド「Dr. Drive洋光台北SS」について、今般、敷地内の土壌・地下水の汚染状況を自主調査いたしましたところ、環境基準値を上回るベンゼンが検出され、今般、横浜市に地下水汚染原因調査報告書および地下水応急対策計画書を提出いたしましたので、その内容につきましてお知らせいたします。

今後は行政の指導を頂きながら、確実に浄化作業を実施して参ります。

1. ガソリンスタンドの概要

名称	Dr. Drive洋光台北SS
住所	神奈川県横浜市磯子区洋光台2-16-10
運営者	青木石油商事株式会社
開所時期	1973年8月
土地および設備の所有者	JX日鉱日石エネルギー株式会社

2. 自主調査の結果

	調査項目	測定値(最大値)	基準値超過地点の数 調査地点の総数	基準値
地下水	ベンゼン	0.045mg/L	1 14	0.01mg/L

【本件に関するお問い合わせ先】

JX日鉱日石エネルギー株式会社 東京支店 総務グループ 倉林・島中
住所:東京都千代田区大手町二丁目6番3号
電話:03-6803-9223