

油槽所の土壌調査結果について

当社(社長:木村 康)が運営しておりました釧路西港油槽所において、設備を撤去するにあたり、自主的に敷地内の土壌調査を実施したところ、土壌汚染対策法に定める基準を上回る特定有害物質が検出されました。これに伴い、10月1日に北海道に対し同法に基づく規制対象区域への指定の申請を行い、本日、健康被害のおそれがないことから、形質変更時要届出区域の指定を受けましたので、お知らせいたします。

今後は行政の指導を頂きながら、適切な対応を実施して参ります。

1. 油槽所の概要

名称	釧路西港油槽所(旧新日本石油株式会社)
所在地	北海道釧路市西港1-98-10
開所時期	1978年5月
廃止時期	2004年3月
土地所有者	JX日鉱日石エネルギー株式会社
面積	59,800㎡

2. 調査結果(基準を超過した項目)

分析項目	物質名	測定結果(最大値)	基準値超過区画	基準値
			調査対象区画	
土壌溶出量	鉛	0.036mg/L	12	0.01mg/L以下
			112	

3. 区域の指定 形質変更時要届出区域

以上

(お問合せ先) JX日鉱日石エネルギー株式会社 広報部 広報グループ
電話: 03-6275-5046