

ガソリンスタンドにおける油分の漏洩および環境基準を超えたベンゼンの検出について

記者各位

新日本石油株式会社東北支店
住商石油株式会社
東日本住商石油株式会社

新日本石油株式会社東北支店(支店長:小林 道康)管下の東日本住商石油(株)(社長:首藤 雅、特約店:住商石油株式会社(社長:佐伯 孝))が運営しております「スミック小牛田(こごた)サービスステーション」について、運営者がその敷地内の土壌を自主的に調査した結果、油分(油膜・油臭)の漏洩が判明するとともに、環境基準を超えるベンゼンが検出されました。

建物所有者および運営者は、現在、更なる調査と浄化工事を計画しており、今後、行政の指導を頂きながら適切に対処してまいります。

このたびは、油分(油膜・油臭)の漏洩およびベンゼンの検出により、地域の皆様ならびに関係機関の方々にご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。

以上

1. ガソリンスタンドの概要

名称	スミック小牛田(こごた)サービスステーション
所在地	宮城県遠田郡美里町北浦字蛇沼7-1
開業時期	1995年3月
運営者	東日本住商石油株式会社(仙台市青葉区片平1-5-20)代表取締役首藤雅
所有形態 (建物・土地所有者)	住商石油株式会社(東京都港区芝公園2-4-1)

2. 調査結果

	調査項目	基準値超過箇所(調査箇所)	最大濃度	基準値
土壌	ベンゼン	5(12)	2.6mg/L	0.01mg/L

※ 油分については、10調査地点のうち8地点から油膜または油臭が確認されています。

(お問合せ先)

住商石油株式会社総合企画部高田
住所:東京都港区芝公園2-4-1
TEL:03-5776-4805