

ガソリンスタンド跡地の土壌・地下水の自主調査結果について

記者各位

新日本石油株式会社 中国支店

新日本石油株式会社中国支店(支店長:藤井 進)管下でガソリンスタンドとして運営しておりました「Dr. Drive藤田SS」(2008年9月廃止)について、同敷地内の土壌・地下水の汚染状況を自主調査したところ、地下水について岡山県条例が定める基準値を上回るベンゼンが検出されました。

そこで、岡山市へ報告・相談し、行政のご指導等を踏まえ、さる6月8日、「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」第65条第1項に基づき「土壌又は地下水の汚染に係る届出書」を岡山市に提出いたしましたので、その内容につきましてお知らせいたします。

今後とも、行政のご指導をいただきながら、確実に浄化作業を実施して参ります。

このたびは、環境基準を超えたベンゼンの検出の事実により、地域の皆様ならびに関係機関の方々にご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。

1. ガソリンスタンド跡地の概要

名称(運営当時)	Dr. Drive藤田SS
住 所	岡山県岡山市南区藤田2008-1
開所時期	1989年6月
廃止時期	2008年9月
所有形態	設備の所有者 新日本石油株式会社 敷地の所有者 同 上

2. 自主調査の結果

	調査項目	>測定値(最大値)	基準値超過地点の数 調査地点の総数	基準値
地下水	ベンゼン	0.037mg/L	3 12	0.01mg/L以下

(お問合せ先) 新日本石油株式会社 中国支店 総務グループ 浅居・若松
住所: 広島市南区的場町一丁目2番19号(アーバス広島)
電話: 082-264-8888

以上