

鹿島製油所内の火災について(第3報)

記者各位

鹿島石油(株)鹿島製油所
常務取締役所長 下東 敏幸

10月1日(土)午後3時30分頃、鹿島石油(株)鹿島製油所(神栖市東和田4番地)の重油脱硫装置において発生いたしました火災については、午後8時59分に鎮火のあと、同部位において午後10時54分に再度火災が発生したため、ただちに公設消防等関係先に通報するとともに、消火活動を行い、10月2日(日)午前0時30分に鎮火いたしました。

地域の皆様をはじめ、関係各位に再度ご心配、ご迷惑をお掛けいたしましたことを重ねてお詫び申し上げます。

記

1. 火災の概要

- (1)経緯 午後 3時30分頃 火災発生
午後 8時59分 鎮火を確認
午後 10時54分 同部位で火災発生
午前 0時30分 鎮火を確認
- (2)発生場所 鹿島製油所内 重油直接脱硫装置 タワー201付近
- (3)被害状況 人的被害はありません。

2. 火災の原因および再発防止策

早急に原因究明を行うとともに、今回の火災発生を真摯に受け止め、再発防止に取り組むことで、皆様の信頼回復に努めてまいります。

以上

本件に関するお問い合わせ先

鹿島石油株式会社 鹿島製油所 総務グループ :0299-97-3111
JX日鉱日石エネルギー株式会社 広報部 広報グループ:03-6275-5046