

液化石油ガスの着臭剤過少添加について(最終報告)

各 位

当製造所での着臭剤過少添加液化石油ガスの出荷につきまして、下記のとおりご報告いたします。

去る1月4日、当製造所におきまして、2013年12月5日(木)から本年1月3日(金)までの間に出荷した液化石油ガスの一部に規定量の着臭剤が添加されていないことが判明し、株式会社ジャパングスエナジーの特約店様、販売店様の全面的なご協力のもとにガスポンベの回収を実施してまいりましたが、この度すべてのガスポンベの回収を終了いたしました。

本件につきまして、大変なご心配とご迷惑をお掛けしたことに改めて深く反省し、お詫び申し上げます。今後は、関係官庁の指導を踏まえ、再発防止策の徹底や更なる安全操業に努めてまいります。

記

1. ガスポンベの回収状況

2月15日に、対象本数4,659本をすべて回収いたしました。

2. 原因と再発防止策

(1)原因

当該着臭剤添加設備において、通常閉止している着臭剤ドラムへの戻り配管の弁が半開状態にあったため、本来であればローリーへ注入されるはずの着臭剤が、圧力の低い着臭剤ドラムへ戻っていたためです。

(2)再発防止策

今回のトラブルの原因となった戻り配管の弁を閉止状態で固定し、誤作動が起こらないよう対策を講じております。

さらに、着臭剤の過少添加を防止するため、本年3月を目途として流量計を設置し、より厳重に添加量の管理を実施してまいります。

以 上

【一般のお客様のお問い合わせ先】

お客様センター(専用フリーダイヤル) 電話番号 (0120)150-106

【報道関係者様のお問い合わせ先】

知多製造所 総務グループ 電話番号 (0562)32-3211
広報部 広報グループ 電話番号 (03)6275-5046