

## 営業中ガソリンスタンドの土壌・地下水の自主調査結果について

記者各位

J X 日鉱日石エネルギー株式会社 北海道支店  
株式会社 小林本店

J X 日鉱日石エネルギー株式会社北海道支店（支店長：鈴木 匠）管下でガソリンスタンドとして営業しております Dr. Drive ウイング南郷 S S（運営者：株式会社小林本店）において、地下タンクからガソリンが漏えいしたことが判明し、今般、土壌・地下水の汚染状況を自主調査致しましたところ、ガソリンに含まれているベンゼンについて、土壌汚染対策法が定める土壌溶出量基準超過及び地下水の水質基準超過が確認されました。

準備が整い次第、「土壌汚染対策法第 1 4 条第 1 項に基づく申請書」を札幌市へ提出する予定ですが、自主調査の結果につきましてお知らせいたします。

今後は札幌市の指導を頂きながら、確実に浄化作業を実施して参ります。

この度は、基準値を超えたベンゼン検出の事実により、地域の皆様ならびに関係機関の方々にご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。

### 1. ガソリンスタンドの概要

住 所	札幌市白石区南郷通 1 7 丁目南 4 番 6 号
開所時期	1 9 7 3 年 9 月
設備の所有者	J X 日鉱日石エネルギー株式会社
敷地の所有者	株式会社小林本店

### 2. 自主調査の結果

	基準超過項目	測定値 (最大値)	基準値調査地点の数	基準値
			調査地点の総数	
土 壤 (溶出量)	ベンゼン	10mg/L	2	0.01mg/L以下
			2	
地下水	同上	12mg/L	3	同上
			3	

以上

#### 【本件に関するお問い合わせ先】

J X 日鉱日石エネルギー株式会社 北海道支店 総務グループ 加藤、釜谷

住 所：札幌市中央区北四条西五丁目 1 番地

電 話：011-251-4555