

## 麻里布製油所における硫黄の漏洩および通報不備について

去る6月27日、当製油所(山口県玖珂郡和木町)内の第4硫黄回収装置において、約7.5KLの硫黄が漏洩したことが判明し、また、行政当局への通報が速やかに行われず、翌6月28日となる事態が発生しました。

硫黄漏洩の原因につきましては、現在、詳細調査中ですが、本来、閉止状態にあるはずの弁が開放状態になっていたことと推定しております。

行政当局への速やかな通報ができなかったことにつきましては、通報義務に関する理解不足および通報訓練の不足によるものと考えております。

当社といたしましては、本件を重く受け止め、本日、社長を対策本部長とする対策本部を立ち上げ、二度とかかる事態が発生しないよう、監督行政のご指導を頂きながら、全社を挙げて再発防止に努めてまいります。

関係各位には、多大なご心配、ご迷惑をお掛けいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

以上

本件に関するお問い合わせ先

麻里布製油所 総務グループ :0827-24-6100

広報部 広報グループ :03-6275-5046