

ガソリンスタンドの土壌調査結果について

記者各位

新日本石油株式会社東北支店(支店長:馬渡 渉)管下の野口石油株式会社(社長:野口 知秀)が運営しております「大衡サービスステーション」につきましては、1月18日(金)、黒川地域行政事務組合消防本部による査察を受けた後、敷地内の土壌・地下水の状況を調査いたしました。

今般、調査結果が判明し、当該敷地内について、油分が確認されましたが、土壌汚染対策法で定める基準値を超えるベンゼン及び鉛分の検出はなく、その内容をお知らせいたします。なお、本日2月13日(水)、塩釜保健所黒川支所にこの調査結果を報告しました。今後は、行政の指導を頂きながら、適切に対処してまいります。

地域の皆様ならびに、関係機関の方々にご心配、ご迷惑をおかけしたことを心からお詫び申し上げます。

1. ガソリンスタンドの概要

名 称	大衡サービスステーション
所 在 地	宮城県黒川郡大衡村大衡字座府74-41
開業時期	1970年10月
運 営 者	野口石油株式会社(宮城県栗原市築館源光12番30号) 代表取締役 野口 知秀
所有形態 (建物所有者)	新日本石油株式会社

2. 調査結果

	調査項目	測定結果	基準値超過地点 (調査地点)	基準値
土 壌	鉛含有量	基準値未満	0 (5)	150 mg/kg
	鉛溶出量		0 (5)	0.01 mg/L
	ベンゼン		0 (21)	
地下水	ベンゼン	基準値未満	0 (21)	0.01 mg/L

※油分については、調査地点21地点のうち6地点から油臭・油膜が検出されております。

以上

(お問合せ先)

新日本石油株式会社 東北支店 総務グループ 四谷(よつや)
住 所:宮城県仙台市青葉区花京院一丁目1番20号花京院スクエア17階
TEL:022-266-9711