

2022年9月22日

各位

ENEOS株式会社  
株式会社ENEOSフロンティア  
株式会社ハタヤ

埼玉県入間市のガソリンスタンドにおける水分が混入したレギュラーガソリンの販売について

ENEOS株式会社関東第2支店（支店長：田中 亮一）管下の特約店 株式会社ENEOSフロンティア関東支社（支社長：橋口 哲也）の販売店 株式会社ハタヤ（代表取締役：吉野 美佐子）が運営するガソリンスタンド「入間SS」（以下「当該SS」、所在地：埼玉県入間市新久569）において販売したレギュラーガソリンの一部に、水分が混入していたことが判明いたしました。

腐食により生じた配管の小さな穴からタンク内に水分が混入したものと考えられ、現時点で3台のお客さまのお車に不具合が発生していることが判明しております。

当該SSをご利用いただいているお客さまに多大なご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。

つきましては、水分が混入したレギュラーガソリンを販売した可能性のある9月7日（水）から9月20日（火）までの間に、当該SSにてレギュラーガソリンをご購入されたお客さまは、早急に以下までご連絡いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

引き続き、関係官庁の指導を仰ぎながら対応に尽力するとともに、再発防止策を講じて参る所存です。

お客さまには多大なるご迷惑をおかけしましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます。

<お客さま連絡先>

株式会社ハタヤ 入間SS

04-2936-1337 担当者:吉野

受付時間 (月~土) 9:00~18:00

以上

<プレスリリースに関するお問い合わせ先>

ENEOS株式会社関東第2支店総務グループ（担当：山下・松永）：03-6262-2311

ENEOS株式会社広報部広報グループ：03-6257-7150

株式会社ENEOSフロンティア関東支社：048-658-3300

株式会社ハタヤ（担当：吉野）：04-2936-1337