

ガソリンスタンドにおけるガソリン漏洩について

記者各位

JX日鉱日石エネルギー株式会社九州支店
株式会社ENEOSフロンティア九州支店

JX日鉱日石エネルギー株式会社九州支店(支店長:内山 尚典)管下の株式会社ENEOSフロンティア九州支店(支店長:矢内 進)が運営しております「油山SS」において、計量機部品の摩耗によりガソリンが漏洩し、その一部が前面道路の下水道管に流入した可能性があることが判明いたしました。

また、下水道管内に揮発性ガスが滞留したことから、昨日、前面道路が交通規制されるとともに、近隣住民の方々が一時避難を余儀なくされる事態に至りました。

関係する皆様に多大なるご迷惑・ご心配をお掛けいたしましたことについて、心からお詫び申し上げます。

今後、所轄消防をはじめとする監督官庁指導のもと、ガソリンの漏洩状況について調査を実施し、速やかに必要な対応を進めてまいります。

以上

<ガソリンスタンドの概要>

名 称	油山SS
所 在 地	福岡県福岡市城南区東油山2-3-1
運 営 者	株式会社ENEOSフロンティア九州支店
所 有 者	JX日鉱日石エネルギー株式会社

(お問合せ先)

JX日鉱日石エネルギー株式会社九州支店総務グループ : 092-710-0603 
株式会社ENEOSフロンティア九州支店 : 092-521-8288