

## ガソリンスタンドの土壌・地下水の自主調査結果について

記者各位

新日本石油株式会社関東第2支店  
中村石油株式会社

新日本石油株式会社関東第2支店(支店長:岩井 清祐)管下の特約店 中村石油株式会社(社長:中村 伸)が運営しております「Dr. Drive高田店」について、今般、ガソリンスタンド敷地内の土壌・地下水の汚染状況を自主調査いたしましたところ、新潟県条例が定める基準値を上回るベンゼンが検出され、「生活環境の保全等に関する条例」第75条に基づき「届出」を行いましたので、その内容につきましてお知らせいたします。

また上記事実を踏まえて、本日6月21日に県条例の定める様式に従い、上越市に対し、「土壌又は地下水の汚染に係る届出書」の提出を行いました。今後は行政の指導を頂きながら、確実に浄化作業を実施して参ります。

## 1. Dr. Drive高田店の概要

住所	新潟県上越市西城町2-10-23
運営者	中村石油株式会社
開所時期	1960年4月
所有形態	設備の所有者:新日本石油株式会社 敷地の所有者:中村石油株式会社

## 2. 自主調査の結果

	調査項目	測定値(最大値)	基準値超過地点の数 調査地点の総数	基準値
土 壌	ベンゼン	0.15mg/L	2 6	0.01mg/L以下
地下水	ベンゼン	0.22mg/L	3 6	0.01mg/L以下

(お問合せ先)

新日本石油株式会社 関東第2支店 総務グループ 春山

住所:さいたま市大宮区桜木町一丁目7番地5(大宮ソニックシティ)

電話:048-642-0351