

ガソリンスタンドの土壌・地下水の自主調査結果について

記者各位

新日本石油株式会社 中部支店
株式会社ENEOSフロンティア

新日本石油株式会社中部支店(支店長:杉森 務)管下の「Dr. Drive京町店」〔特約店・株式会社ENEOSフロンティア(社長:津田 直和)所有〕について、今般、株式会社ENEOSフロンティアが、ガソリンスタンド敷地内の土壌・地下水の汚染状況を自主調査いたしましたところ、三重県条例が定める基準値を上回るベンゼンが検出されましたので、その内容につきましてお知らせいたします。

株式会社ENEOSフロンティアは、本日6月5日に三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、土壌汚染に係わる届出書を提出しており、今後は行政の指導を頂きながら、適切に対処して参ります。

このたびは、環境基準を超えたベンゼンの検出の事実により、地域の皆様ならびに関係機関の方々にご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。

1. ガソリンスタンドの概要

名称	Dr. Drive京町店
所在地	三重県松阪市京町1区13-6
開所時期	1979年1月(株)ENEOSフロンティアは1985年7月に取得)
運営者	三重交通商事株式会社(三重県津市大字垂水字中境574-3) (2008年4月より(株)ENEOSフロンティアから運営権を譲受)
所有形態 (建物・土地所有者)	設備の所有者 株式会社ENEOSフロンティア 敷地の所有者 株式会社ENEOSフロンティア

2. 自主調査の結果

	調査項目	測定値(最大値)	基準値超過地点の数	基準値
土壌	ベンゼン	0.21mg/L	2 7	0.01mg/L以下
地下水	ベンゼン	0.31mg/L	3 7	0.01mg/L以下

以上

(お問合せ先)

株式会社ENEOSフロンティア直営事業部 横井又は亀井

住所:東京都品川区西五反田8-2-8

電話:03-3492-8941

新日本石油株式会社 中部支店総務グループ 高木

住所:愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

電話:052-746-500