

## 新潟県南魚沼郡湯沢町のサービスステーションにおける 水分が混入したハイオクガソリンの販売について

記者各位

新日本石油株式会社関東第2支店(支店長:岩井 清祐)管下の特約店 株式会社和田商会(社長:和田 晋弥)の販売店 有限会社文明屋石油店(社長:富沢 久人)が運営しております湯沢SS(所在地:新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立34-1)におきまして、2009年12月30日(水)頃から2010年1月7日(木)までに販売しましたハイオクガソリンに、水分が混入していた可能性があることが判明いたしました。

本件は、当サービスステーションのハイオクガソリンタンクまたはタンクからの配管に水分が混入したものであり、現在、その原因を究明中です。

当該期間において、ハイオクガソリンの給油件数は延べ248件であり、そのうち3件(3台)でエンジン停止等のトラブルが判明しております。

つきましては、当該期間に当サービスステーションにてハイオクガソリンをご購入されたお客様は、早急に下記連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

本事態の発生により、お客様には大変ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳なく、ここに謹んでお詫び申し上げます。

今後は、関係官庁の指導を仰ぎながら対応に全力を尽くしていくとともに、再びこのようなことが無きよう万全な対策を講じてまいります。

お客様の信頼を損ねましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます。

お客様連絡先 : 有限会社文明屋石油店  
<所在地> 新潟県南魚沼郡湯沢町神立34-1  
<電話番号> 025-784-2640  
<担当者> 富沢 久人  
お問い合わせ受付時間 : 7:30~19:30

<プレスリリースに関するお問い合わせ先>

新日本石油(株)広報部広報グループ:03(3502)1124

新日本石油株式会社関東第2支店総務グループ:048(642)0351

以上