

弊社系列給油所における地下タンクからの軽油漏洩について

1. 今般、弊社(本社:東京都港区虎ノ門二丁目、社長:松下功夫)系列の給油所「JOMO 新高松ステーション(所在地:大分県大分市日岡1丁目1-33、運営:株式会社アーク)」において、地下タンクの1本(容量:10KL)から軽油が漏洩していたことが判明しました。
2. 事故の原因および周辺への影響につきましては現在調査中ですが、当該SSの在庫管理データおよび気密検査の結果から推定すると、本年2月19日に何らかの理由で当該タンクに穴が開き、そのタンクから残りの軽油を抜き取る2月22日までの間、軽油が漏洩(約2KL)していた可能性があります。
3. 弊社といたしましては、このような事態を引き起こしたことを深く反省いたしますとともに、地域の方々や行政当局をはじめ関係する皆様方に対して、多大なるご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。今後、行政当局の指示を仰ぎながら適切な対策を講じてまいります。

以上