

ガソリンスタンド跡地の土壌・地下水の自主調査結果について

JX日鉱日石エネルギー株式会社中国支店(支店長:佐藤 功)管下でガソリンスタンドとして使用しておりましたDr. Driveオートランド児島店跡地(2011年2月廃止)において、同敷地内の土壌・地下水の汚染状況を自主調査したところ、土壌から「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」が定める基準値を上回る鉛が検出されました。これを踏まえ、1月18日、同条例第65条第1項に基づき「土壌の汚染に係る届出書」を倉敷市に提出いたしましたので、その内容につきましてお知らせいたします。

今後は、行政のご指導をいただきながら、確実に浄化作業を実施して参ります。

このたびは、基準値を超えた鉛の検出の事実により、地域の皆様ならびに関係機関の方々にご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。

1. ガソリンスタンド跡地の概要

名称(運営当時)	Dr. Driveオートランド児島店	
住 所	倉敷市児島下の町10丁目8-37	
開所時期	1964年7月	
廃止時期	2011年2月	
所有形態	設備の所有者	JX日鉱日石エネルギー株式会社
	敷地の所有者	同 上

2. 自主調査の結果

	調査項目	測定値(最大値)	基準値超過地点の数	基準値
			調査地点の総数	
土 壌	鉛 (溶出量)	0.052mg/L	4	0.01mg/L以下
			13	

以 上

(お問合せ先) JX日鉱日石エネルギー株式会社 中国支店 総務グループ 小池・若松
住所: 広島市南区的場町一丁目2番19号(アーバス広島)
電話: 082-264-8888