

ガソリンスタンド(埼玉県さいたま市)における水分が混入した軽油の販売について

記者各位

JX日鉱日石エネルギー株式会社関東第2支店(支店長:川路正裕)管下の特約店 関東菱油株式会社(社長:原口秀明)が運営しておりますENEOSマークのDr. Driveセルフ東岩槻店(以下SS。所在地:埼玉県さいたま市岩槻区上野1-21-1)におきまして、7月23日(火)午後2時から7月25日(木)午前8時まで販売いたしました軽油の一部に、水分が混入していた可能性があることが判明いたしました。

本件は、7月23日(火)に発生した豪雨の影響で、軽油の地下タンクに雨水が混入してしまったために発生した可能性が高いと考えられます。

当該期間において、軽油を販売したお客様は車両台数で48台であり、これまでに16台のお客様の状況を確認しておりますが、そのうち13台でエンジン停止等の不具合が発生いたしております。

つきましては、当該期間に当SSにて軽油をご購入されたお客様は、早急に下記連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

本事態の発生により、お客様には大変ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳なく、ここに謹んでお詫び申し上げます。

今後は、関係官庁の指導を仰ぎながら対応に全力を尽くしていくとともに、再びこのようなことが無きよう万全な対策を講じてまいります。

お客様の信頼を損ねましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】

『お客様連絡先』

<ガソリンスタンド名> 関東菱油株式会社 Dr. Driveセルフ東岩槻店
<所在地> 埼玉県さいたま市岩槻区上野1-21-1
<電話番号> 048-794-5363 [時間 8:00~20:00]
<担当者> 一瀬 文嗣 (いちのせ たけし)

『プレスリリースに関するお問い合わせ先』

JX日鉱日石エネルギー株式会社 関東第2支店総務グループ : 03-6803-9251
JX日鉱日石エネルギー株式会社 広報部広報グループ : 03-6275-5046