

## 液化石油ガスの着臭剤過少添加について(第2報)

各 位

去る1月4日、当製造所におきまして、2013年12月5日(木)から本年1月3日(金)までの間に出荷した液化石油ガスの一部に規定量の着臭剤が添加されていないことが判明いたしました。本件に関する現在の対応状況につきまして、ご報告いたします。

当製造所の液化石油ガスは全量、関係会社である株式会社ジャパンガスエナジーに出荷しておりますが、着臭剤の添加量が通常品よりも不足していると想定される液化石油ガスの出荷数量は合計981トンで、届け先数は52か所であることが判明しております。そのうち、愛知県と岐阜県内の特約店様のガスボンベ充填所16か所および小口配送タンク32か所のタンク内の在庫については、現時点で健全であることを確認しております。また、愛知県内の需要家様のタンク4か所につきましては、現時点で2か所確認済みであり、残り2か所につきましても、現在確認作業を進めております。

一方、充填所から配送された一般のお客様については、株式会社ジャパンガスエナジーおよび特約店様、販売店様のご協力のもと、鋭意ガスボンベの回収、交換作業を実施しております。また、本作業の対象となるお客様には、特約店様または販売店様から直接文書にてご連絡させて頂いております。連絡のあったお客様におかれましては、お手数をお掛けして申し訳ございませんが、本作業へのご協力をお願い申し上げます。

本来、液化石油ガスは無臭ですので、大気中に漏れた場合に人が感知できるよう強制的に臭いを着けております。従いまして、当社といたしましては、お客様の安全を第一と考え、着臭剤の添加量が過少である液化石油ガスについては、引き続き、回収、交換するなどの適切な対応を実施してまいります。

また、本件の発生原因については、当該着臭剤添加設備において配管バルブの開閉状況に不備があったことによるものと考えておりますが、詳細につきましては現在調査中です。

本事態の発生により、地域の皆様をはじめ、関係者の皆様方にご心配、ご迷惑をお掛けいたしましたこと、心からお詫び申し上げます。

引き続き、関係官庁のご指導を仰ぎながら、対応に全力を尽くしてまいります。

以 上

### 【一般のお客様のお問い合わせ先】

お客様センター(専用フリーダイヤル) 電話番号 (0120)150-106

### 【報道関係者様のお問い合わせ先】

知多製造所 総務グループ 電話番号 (0562)32-3211

広報部 広報グループ 電話番号 (03)6275-5046