

ガソリンスタンド(石川県金沢市)における水分が混入した軽油の販売について(お詫び)

記者各位

JX日鉱日石エネルギー株式会社  
株式会社ENEOSウイング

JX日鉱日石エネルギー株式会社中部支店(支店長:大石和宏)管下の特約店株式会社ENEOSウイング・サプライの販売店である株式会社ENEOSウイング(社長:吉川志郎)が運営するENEOSマークの金沢西インターTS<sup>※</sup>(以下SS)(所在地:石川県金沢市戸板西一丁目79番地)におきまして、8月2日(日)午前0時から8月3日(月)午後4時40分までに販売した軽油の一部に水分が混入していた可能性があることが判明いたしました。

水分混入の原因については、現在詳細を調査中です。

当該期間において水分が混入した可能性のある軽油の給油件数は85件であり、これまでに75件の車両の状況を確認しておりますが、そのうち4件で不具合が発生しております。

当該期間に当SSにて軽油をご購入されたお客様は、給油した際の伝票(レシート)をお手元にご用意頂き、早急に下記の連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

なお、伝票に記載されているSS名は「(株)ENEOSウイング金沢西インター」となっておりますので、ご注意ください。

本事態の発生により、お客様には大変ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳なく、ここに謹んでお詫び申し上げます。

今後は、関係官庁の指導を仰ぎながら対応に全力を尽くしていくとともに、このようなことが二度と起きないよう万全な対策を講じて参る所存です。

お客様の信頼を損ねましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます。

※TS:トラックステーションの略

□お客様連絡先 :株式会社ENEOSウイング中部支店業務課

052(882)6901 担当者:松下 仁

松尾 聡志

□お問合せ受付時間:8:30~18:00

以 上

<プレスリリースに関するお問い合わせ先>

JX日鉱日石エネルギー株式会社中部支店総務グループ :052(746)5000

JX日鉱日石エネルギー株式会社広報部 :03(6275)5046

株式会社ENEOSウイング中部支店業務課 :052(882)6901