

## ガソリンスタンド(山形県山形市)における異油種誤混入の燃料油販売について

記者各位

JXエネルギー株式会社  
富士鉱油株式会社

JXエネルギー株式会社東北支店(支店長:平田 慶介)管下特約店 富士鉱油株式会社(社長:飯野 猛)が運営するENEOSマークのガソリンスタンド「アーバン桜田SS(以下、当該SS。住所:山形市桜田東1丁目10-23)」におきまして、1月16日(月)15時30分頃から同日19時20分頃にかけて、お客様のお車(36台)に灯油の混入したレギュラーガソリンを販売していたことが判明いたしました。

原因は、当該SSで昨日15時30分から開始した灯油の荷卸しの際、作業員の手違いにより、誤ってレギュラーガソリンタンクへ荷卸ししたことによるものです。

灯油が混入したレギュラーガソリンを使用することで、車両の走行不良、最悪の場合、エンジン停止に至る可能性がございます。ENEOS製品の品質に対する信頼を損なう事態が発生したことを厳粛に受け止め、深くお詫び申し上げます。

1月16日(月)15時30分頃から19時20分頃に、当該SSにおいてレギュラーガソリンをお買い上げ頂きましたお客様におかれましては、誠にお手数をお掛けいたしますが、抜き取り交換を実施いたしますので、お買い上げ時に当該SSが発行いたしました伝票をご確認の上、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

本事態の発生により、お客様には大変ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳なく、重ねてお詫び申し上げます。

今後は、関係官庁の指導を仰ぎながら対応に全力を尽くしていくとともに、このようなことが二度と起きないよう万全な対策を講じて参る所存です。

□お客様連絡先 : 富士鉱油株式会社 アーバン桜田SS  
023-633-0170 担当者:大山

□お問合せ受付時間: 8時00分~20時00分

以上

<プレスリリースに関するお問い合わせ先>

JXエネルギー株式会社東北支店業務グループ : 022-266-9740

JXエネルギー株式会社広報部広報グループ : 03-6257-7150

富士鉱油株式会社業務部 担当 佐々木 : 023-628-2121