

弊社系列給油所におけるベンゼンの検出について

1. 今般、弊社(本社:東京都港区虎ノ門二丁目、社長:松下功夫)系列の給油所「JOMO等々カステーション(所在地:東京都世田谷区等々カ8-11-16)」において、敷地内の土壌・地下水の汚染状況を自主調査したところ、東京都が定める基準値を上回るベンゼンが検出されました。弊社は、東京都および世田谷区に報告するとともに、地下水の揚水・浄化を骨子とする汚染拡散防止計画を策定し、すみやかに土壌・地下水の浄化に着手することいたしました。
2. 汚染の原因につきましては調査中ですが、現在使用している設備に問題がないことから、過去に何らかの理由で漏油が発生していた可能性が高いと推定しております。
3. 自主調査の結果は次のとおりです。

汚染物質	調査対象	基準値超過地点数 (調査地点総数)	基準値超過測定値	基準値
ベンゼン	土壌溶出量	5(7)	0.031～1.2mg/L	0.01mg/L
	地下水	5(7)	0.027～2.2mg/L	

4. 弊社といたしましては、今後、行政当局の助言を受けながら適切な対策を講じてまいる所存です。

以上