

ガソリンスタンドの土壌・地下水の自主調査結果について

記者各位

新日本石油株式会社中部支店(支店長:松井 信治)管下でガソリンスタンド「羽島森公園SS」について、今般、土壌・地下水の汚染状況を自主調査しましたところ、環境基準値を上回るベンゼンが検出され、4月26日、岐阜県および羽島市に調査結果を提出いたしましたので、その内容につきましてお知らせいたします。

今後は、行政の指導をいただきながら、確実に浄化作業を実施して参ります。

1. ガソリンスタンド跡地の概要

名称	羽島森公園SS
住所	岐阜県羽島市竹鼻町丸の内4-61
運営者	株式会社岩正商店
開所時期	1974年2月
設備の所有者	新日本石油株式会社

2. 自主調査の結果

	調査項目	測定値(最大値)	基準値超過地点の数 調査地点の総数	基準値
土 壌	ベンゼン	0.021mg/L	1 13	0.01mg/L以下
地下水	ベンゼン	0.12mg/L	3 13	同上

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

新日本石油株式会社 中部支店 総務グループ 小野・田邊

住所: 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

電話: 052-746-5000