

ガソリンスタンドの土壌・地下水の自主調査結果について

当支店(支店長:松井 信治)管下でガソリンスタンドとして運営しておりますDr. Drive助光(すけみつ)店について、今般、土壌・地下水の汚染状況を自主調査致しましたところ、名古屋市条例が定める基準値を上回るベンゼンが検出され、7月5日、「土壌汚染等調査結果報告書」を名古屋市に提出いたしましたので、その内容につきましてお知らせいたします。
今後は、名古屋市の指導をいただきながら、確実に浄化作業を実施して参ります。

1. ガソリンスタンドの概要

名 称	Dr. Drive助光店
住 所	名古屋市中川区助光一丁目405番地
開所時期	1989年9月
改造時期	2002年11月
運 営 者	株式会社JOMOネット

2. 自主調査の結果

	調査項目	測定値(最大値)	基準超過地点の数	基準値
			調査時点の総数	
地下水	ベンゼン	2.1mg/L	1	0.01mg/L以下
			1	
土 壌	ベンゼン	0.038mg/L	1	0.01mg/L以下
			1	

以上

(お問合せ先)JX日鉱日石エネルギー株式会社 中部支店 総務グループ 小野、田邊
住所: 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
電話: 052-746-5000