

油槽所跡地の土壌調査結果について

記者各位

JX日鉱日石エネルギー株式会社

当社(社長:杉森 務)の遊休地として管理しております神戸第2油槽所跡地(2000年9月廃止)において、同敷地内の土壌・地下水の汚染状況を自主調査したところ、土壌から、土壌汚染対策法が定める基準値を上回る鉛が検出されました。これを踏まえ、2015年4月22日、「土壌汚染対策法第14条第1項に基づく申請」を神戸市役所に提出し、形質変更時要届出区域に指定されましたので、その内容につきましてお知らせいたします。

今後は、神戸市のご指導をいただきながら、確実に浄化作業を実施してまいります。

このたびは基準値を超えた鉛検出の事実により、地域の皆様ならびに関係機関の方々にご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。

記

1. 油槽所跡地の概要

| | | |
|----------|----------------|-----------------|
| 名称(運営当時) | 神戸第2油槽所 | |
| 住 所 | 兵庫県神戸市灘区味泥町57番 | |
| 開所時期 | 1953年9月 | |
| 廃止時期 | 2000年9月 | |
| 所有形態 | 旧油槽所設備の所有者 | JX日鉱日石エネルギー株式会社 |
| | 敷地の所有者 | JX日鉱日石エネルギー株式会社 |

2. 調査結果

| | 調査項目 | 測定値(最大値) | 環境基準値超過地点の数 | 環境基準値 |
|-----|------------|----------|-------------|------------|
| | | | 調査地点の総数 | |
| 土 壌 | 鉛 (含有量) | 260mg/kg | 6 | 150mg/kg以下 |
| | | | 31 | |

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

JX日鉱日石エネルギー株式会社 広報部 広報グループ

住所：東京都千代田区大手町二丁目6番3号

電話：03-6275-5046