

## ガソリンスタンドにおける環境基準を超えたベンゼンについて

記者各位

新日本石油株式会社東北支店(支店長:小林 道康)管下の販売店・仙南協和石油株式会社(社長:杉本 博、特約店:三菱商事石油株式会社(社長:村井 徹司))が運営しております「大河原サービスステーション・槻木バイパスサービスステーション」について、三菱商事石油がその敷地内の土壌を自主的に調査した結果、環境基準を超えるベンゼンが検出されました。

運営者は、現在この調査結果を踏まえた浄化工事を計画しており、今後行政の指導を頂きながら適切に対処してまいります。

このたびは、環境基準を超えたベンゼンの検出の事実により、地域の皆様ならびに関係機関の方々にご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。

### 1. ガソリンスタンドの概要

名称	大河原(おおがわら)サービスステーション
所在地	宮城県柴田郡大河原町字荒町58-4
開業時期	1970年12月
運営者	仙南協和石油株式会社(宮城県柴田郡大河原町字東原町13-1) 代表取締役 杉本 博
所有形態	設備の所有者 仙南協和石油株式会社 敷地の所有者 仙南協和石油株式会社

名称	槻木(つきのき)バイパスサービスステーション
所在地	宮城県柴田郡柴田町槻木上町3-16-21
開業時期	1972年5月
運営者	仙南協和石油株式会社(宮城県柴田郡大河原町字東原町13-1) 代表取締役 杉本 博
所有形態	設備の所有者 三菱商事石油株式会社 敷地の所有者 仙南協和石油株式会社

### 2. 調査結果

大河原	調査項目	基準値超過箇所(調査箇所)	最大濃度	基準値
SS				
地下水	ベンゼン	2(17)	0.066mg/L	0.01mg/L

※油分については、17調査地点のうち3地点から油臭・油膜が確認されています。

槻木バイパス	調査項目	基準値超過箇所(調査箇所)	最大濃度	基準値
SS				
土壌	ベンゼン	2(19)	2.2mg/L	0.01mg/L
地下水	ベンゼン	2(19)	6.2mg/L	0.01mg/L

※油分については、19調査地点のうち2地点から油臭・油膜が確認されています。

以上

(お問合せ先)

新日本石油株式会社 東北支店 総務グループ 田口  
住所:宮城県仙台市青葉区花京院一丁目1番20号  
花京院スクエア17階  
TEL:022-266-9711

三菱商事石油株式会社 開発部 岩本・清地  
住所:東京都港区海岸1-11-1

TEL:03-5404-4690